



Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

Vec

Stanovisko k zámeru zriadenia výdajne pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala – Výdajňa hotových pokrmov, Mierová 15, Spišská Belá

Priestory pre tento účel sa nachádzajú v pôvodnej časti stravovacej prevádzky pri Materskej škole, Mierová 1, Spišská Belá (kuchyňa a jedáleň).

Pri obhliadke priestorov bolo zistené, že vo varnej časti kuchyne boli demontované technologické zariadenia vrátane zariadení predmetov, z jedálne boli odvezené jedálenské stoly a stoličky. Dispozične sú vytvorené priestory pre vstup zamestnancov a prísun obedov v termoportoch (hospodársky vstup), pre zriadenie šatne a WC zamestnancov, taktiež je vytvorený samostatný vstup žiakov do jedálne a žiaci majú pri jedálni k dispozícii pohotovostné WC, ktoré je delené podľa pohlavia.

Pre opätovné využívanie týchto priestorov je nevyhnutná revitalizácia a to úprava šatne zamestnancov a WC, vybaviť úsek umývania stolového riadu – umývačka riadu, pracovný stôl, police na odkladanie stolového riadu a úsek výdaja pokrmov – výdajný ohrievací pult, ohrievacia stolička, pracovný stôl, pracovný stôl na plnenie gastronádob jednotlivými súčasťami pokrmov (napr. zemiaky, omáčka, mäso) do ohrievacieho pultu, v oddelenej časti navrhovanej prevádzky inštalovať dvoj-drez na umývanie termoportov, zabezpečiť hygienickú maľbu stien vo všetkých pracovných priestoroch a v zázemí navrhovanej prevádzky, kontrolu dodávky teplej vody, vybaviť jedáleň stolmi a stoličkami a zabezpečiť mechanické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre sanitácie a dezinfekcie v prevádzke.

Keďže v navrhovaných priestoroch bude dochádzať len k výdaju jedál, nie je potrebné využívanie celého priestoru, z toho dôvodu sa priestory výdajne oddelia SDK priečkou od pôvodných kuchynských priestorov.

V zázemí je potrebné vybudovanie výlevky pre potreby upratovania, umiestnenie šatňových skriniek, nainštalovanie umývadla a vymeniť keramický obklad a dlažbu. V schodiskovom priestore, ktorý sa nachádza v priestoroch zamestnancov je z bezpečnostného hľadiska potrebné vymeniť nášľapnú vrstvu, keďže vplyvom času došlo k jej porušeniu.

Nakoľko sa priestory jedálne nachádzajú pod spálňou materskej škôlky, je potrebné odhlučniť strop nad jedálenskou časťou akustickou izoláciou, aby tak nedochádzalo k rušeniu detí MŠ pri obednom spánku.

V Spišskej Belej, dňa 24.01.2022

Vypracovali: Ing. Dávid Furcoň
Bc. Klaudia Drabiková

Prílohy:

- | | |
|-----------|---|
| Príloha 1 | Kalkulácia odhadovaných nákladov MŠ Mierová |
| Príloha 2 | Dispozičný návrh priestorov MŠ Mierová |