



# Mesto Spišská Belá

Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá

## Vec

### **Stanovisko k zámeru zriadenia výdajne pre žiakov ZŠ J. M. Petzvala – Moskovská 20, Spišská Belá**

Pri obhliadke priestorov bolo zistené, že pre vytvorenie prevádzky je potrebné niekoľko stavebných úprav. Keďže priestory na zriadenie prevádzky musia disponovať určitou veľkosťou, uvažované bolo s dvoma učebňami, ktoré sú situované v prízemných priestoroch základnej školy J. M. Petzvala. V jednej z nich je navrhovaná jedáleň a v druhej výdajňa pokrmov. Z hygienického hľadiska v zmysle požiadaviek na prevádzku zariadení spoločného stravovania, výdajňa pokrmov musí spĺňať požiadavky na vybavenie technologickými zariadeniami a zriaďovacími predmetmi vo vzťahu k účelu, na ktorý má byť určená. Vo výdajni pokrmov musí byť inštalovaný ohrievací pult, ohrievacia stolička, umývačka stolového riadu, pracovný stôl na odkvapkávanie stolového riadu, manipulačný pracovný stôl, dvojdielny drez na umývanie väčších nádob a termoportov, ktoré budú používané na prepravu pokrmov, umývadlo na umývanie rúk zamestnancov výdajne, výlevka pre potreby upratovania týchto priestorov, police pre odkladanie stolového riadu. Zároveň je potrebné technicky riešiť oddelenie výdaju pokrmov a použitého stolového riadu. Tento priestor musí disponovať aj zázemím pre zamestnancov, ktorí budú vydávať pokrmy. Je potrebné zriadiť pohotovostné WC, priestor pre odkladanie civilných a pracovných odevov, ako aj priestorové možnosti pre skladovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mechanických pomôcok. Čo sa týka samotnej jedálne, je potrebné uvažovať s priestorom najmenej 1,4m<sup>2</sup> na jednu stoličku. Priestory výdajne pokrmov musia disponovať samostatným hospodárskym vstupom, aby tak nedochádzalo k miešaniu prevádzok.

Vzhľadom na vyššie uvádzané nutnosti, je potrebné vykonanie určitých stavebných úprav. Jedáleň a výdajňa pokrmov musia byť technologicky prepojené, z čoho vyplýva, že je potrebné vybúranie otvoru do steny medzi učebňami na výdajné okienko a dvere slúžiace na príjem špinavého riadu. Rovnako tak je potrebné vybúranie otvoru pre zaistenie samostatného hospodárskeho vstupu do výdajne pokrmov a zároveň vytvoriť nové oceľové schodisko na prekonanie výškového rozdielu. Keďže uvažované priestory v súčasnosti slúžia ako triedy, podlaha týchto priestorov nie je vhodná pre vytvorenie výdajne pokrmov. Vzhľadom na túto skutočnosť, navrhujeme vytvorenie novej skladby podlahovej konštrukcie s protišmykovou keramikou dlažbou. Taktiež je potrebné zriadiť rozvody zdravotníckej a elektroinštalácií, aby bola zabezpečená funkčnosť všetkých zriaďovacích predmetov určených pre túto prevádzku. Na dispozičné oddelenie priestorov musia byť vytvorené priečky a deliace steny, ktorými sa oddelí zázemie zamestnancov od prevádzky výdajne pokrmov a vo výdajni bude zabezpečené oddelenie priestorov pre výdaj pokrmov, príjem špinavého riadu a skladovanie čistého riadu. V novovzniknutých priestoroch je potrebné vytvorenie keramikového obkladu, omietnuť steny a zabezpečiť hygienickú maľbu stien vo všetkých priestoroch. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto priestory boli pôvodne dispozične vytvorené pre účel triedy, sú tieto priestory vetrané len z jednej strany, a teda v novovzniknutom zázemí pre zamestnancov nie je zabezpečené odvetranie WC. Je potrebné vytvorenie odvetrania pomocou vzduchotechniky, ktorá bude vedená pod stropom a následne vyvedená na fasádu objektu. Z toho dôvodu je

potrebné vytvorenie SDK podhl'adu v priestoroch zázemia. Do novovzniknutých otvorov v konštrukciách osadiť vchodové dvere, výdajné okienko a dvere s okienkom na príjem špinavého riadu. Do prevádzky musí byť zabezpečený prívod teplej a studenej vody. Výdaj pokrmov je nutné zabezpečiť do 3 hodín od ich tepelného spracovania.

V Spišskej Belej, dňa 24.01.2022

Vypracovali: Ing. Dávid Furcoň  
Bc. Klaudia Drabiková

## **Prílohy**

Príloha 1	Kalkulácia odhadovaných nákladov ZŠ J. M. Petzvala
Príloha 2	Dispozičný návrh priestorov ZŠ J. M. Petzvala